

Montáž balkónovej plachty

Balenie obsahuje:

- balkónová plachta
- šnúry na uchytenie plachty v hornej a dolnej časti
- gumolanká na uchytenie plachty na stranách

Postup montáže:

Plachtu začneme upevňovať na balkónové zábradlie na jednom kraji pomocou gumolaniek prevlečenými cez priechodky a krajnú tyč zábradlia.

Horný roh plachty upevníme pomocou šnúry cez rohový priechodku v plachte o krajnú tyč zábradlia. Plachtu postupne prevliekame pomedzi tyčky zábradlia presne tak ako bol pôvodný zámer mať prevlečenú plachtu a ako sa vykonalo prvotné zameranie šnúrkou. Zároveň prevliekame v hornej časti cez priechodky postupne aj šnúru a naťahujeme postupne plachtu a šnúru. Začíname upevňovaním o hornú časť zábradlia. Pokračujeme až na druhý koniec zábradlia, kde koniec plachty upevníme cez rohový priechodku šnúrou a cez krajné priechodky gumolankom o poslednú tyčku zábradlia.

Druhou šnúrou začneme upevňovať spodnú časť plachty rovnakým spôsobom ako hornú časť a pritom naťahujeme plachtu, aby bola čo najviac napnutá. Ak je potrebné znovu ponáťahujeme aj hornú šnúru, aby sme dosiahli čo najlepšie napnutie plachty.

Tipy:

Ak je gumolanko moc dlhé a plachta začína veľmi ďaleko od krajnej tyče zábradlia, môžete ho jednoducho skrátiť tak, že rozviažete uzol, nožnicami skráťte gumolanko a znovu uzol zaviažete.


Ak je šnúra príliš dlhá, môžete ju jednoducho skrátiť odstrihnutím.

Konce odstrihnutého gumolanka aj šnúry odporúčame krátko opáliť zapaľovačom, aby sa uzavreli a nestrapatili sa.

Čistenie plachty:

Plachtu môžete čistiť handrou a čistou vodou alebo ju demontovať a jednoducho oparať v práčke max. na 30 stupňov a prežehliť len jemne na najnižšej teplote. Priechodky sú nehrdzavejúce, takže nespôsobia žiaden problém ani v práčke a ani na zábradlí počas celého roka.


Ukážka upevnenia gumolankom o krajnú tyč zábradlia:



Ukážka upevnenia šnúrou o hornú časť zábradlia:



Schéma postupu prevliekania šnúry:



Ukážka realizácie:

